

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einleitung	1
-------------------------	----------

1 Schliffherstellung zu den einzelnen Ätzmitteln	2
---	----------

1.1 Farbätzmittel nach Beraha und ihre Abwandlungen	2
1.2 Farbätzmittel nach Lichtenegger und Bloech und ihre Abwandlungen	2

2 Farbätzmittel nach Beraha	4
--	----------

2.1 Allgemeine Angaben	4
------------------------------	---

2.2 Ansetzen der einzelnen Stammlösungen	4
--	---

2.3 Farbätzmittel B I	4
-----------------------------	---

Unlegierte und niedriglegierte Stähle, Manganhartstahl	4
--	---

2.3.1 Anwendungsbeispiele I	6
--	----------

Martensit mit Restaustenit	6
----------------------------------	---

Martensit mit Bainit, Ferrit und Perlit	6
---	---

2.3.2 Schweißverbindungen zwischen austenitischen Chrom-Nickel-Stählen	
---	--

und unlegierten oder niedriglegierten Stählen	10
---	----

Manganhartstahl	10
-----------------------	----

Verformungsmartensit in austenitischen Stählen	10
--	----

Ferritischer Chromstahl	10
-------------------------------	----

Strukturloser Martensit	10
-------------------------------	----

2.3.3 Reibschweißverbindungen zwischen unlegiertem Stahl und Schnellarbeitsstahl	
---	--

sowie niedriglegiertem Stahl und Ventilstahl	16
--	----

Stahl mit Messinglot	16
----------------------------	----

2.4 Farbätzmittel B II	19
-------------------------------------	-----------

Hochlegierte Stähle	19
---------------------------	----

2.4.1 Anwendungsbeispiele II	20
---	-----------

Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl – Grundwerkstoffe und Schweißverbindungen	20
---	----

2.5 Farbätzmittel B III	25
--------------------------------------	-----------

Nickel-Basis und Kobalt-Basis-Legierungen sowie austenitischer Stahl mit Silberlot	25
--	----

2.5.1 Anwendungsbeispiele: Nickel-Basis-Legierungen	26
--	-----------

Gusslegierungen	26
-----------------------	----

Walzlegierungen	26
-----------------------	----

Schweißverbindungen an Walzlegierungen	26
--	----

Hartlötverbindungen	27
---------------------------	----

2.5.2 Anwendungsbeispiele III	39
--	-----------

Kobalt-Basis-Legierungen	39
--------------------------------	----

2.5.3 Anwendungsbeispiele IV	44
---	-----------

Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Silberlot	44
---	----

2.6 Farbätzmittel B III verstärkt – B III 1 und B III 2	44
--	-----------

Nickel-Basis-Legierungen mit einem Molybdängehalt von etwa 9 und mehr Gew.-%	44
--	----

2.6.1 Anwendungsbeispiele V	44
--	-----------

B III 1	44
---------------	----

B III 2	44
---------------	----

3 Farbätzmittel nach Lichtenegger und Bloech – LB I	48
--	-----------

Austenitische Chrom-Nickel-Stähle	48
---	----

3.1 Anwendungsbeispiele VI	48
---	-----------

Austenit, δ-Ferrit, Kristallseigerungen	49
---	----

Werkstoffverwechsungen	56
------------------------------	----

Verbreiterte Korngrenzen	56
--------------------------------	----

4 Ätzanleitung: LB I im Vergleich zu B II	59
--	-----------

Austenitische Chrom-Nickel-Stähle mit mehreren Phasen	59
---	----

4.1 Anwendungsbeispiele VII	59
--	-----------

Stähle mit Austenit, Karbiden und hohem δ -Ferritanteil	59
---	----

Stähle mit Austenit, δ-Ferrit, Karbiden und durch Glühen entstandene σ-Phase	59
--	----

Stähle mit Austenit, δ-Ferrit, Martensit und Karbiden	59
---	----

Inhaltsverzeichnis

5 Abgeänderte Farbätzmittel nach Lichtenegger und Bloech	69
Legierte Stähle sowie Nickel-Basis- und Kobalt-Basis-Legierungen	69
5.1 Anwendungsbeispiele VIII	71
LB II	71
LB III	71
LB IV	77
LB V	77
6 Zusammensetzung der untersuchten Nickel-Basis-Legierungen	80
7 Schrifttum	81

Contents

Foreword

Introduction	1
1 Preparation of specimens for the individual etchant	3
1.1 Beraha colour etchants and their variants	3
1.2 Lichtenegger and Bloech colour etchants and their variants	3
2 Beraha colour etchants	5
2.1 General details	5
2.2 Preparation of the individual stock solutions	5
2.3 Colour etchant B I	5
Non-alloy and low-alloy steels, high-manganese steel	5
<i>2.3.1 Examples of applications I</i>	7
Martensite containing residual austenite	7
Martensite containing bainite, ferrite and pearlite	7
<i>2.3.2 Welds between austenitic chromium-nickel steels and non-alloy or low-alloy steels</i>	11
High-manganese steel	11
Strain-induced martensite in austenitic steels	11
Ferritic chromium steel	11
Amorphous martensite	11
<i>2.3.3 Friction welds between non-alloy steel and high-speed steel, and between low-alloy steel and valve steel</i>	16
Steel and copper-zinc brazing alloy	16
<i>2.4 Colour etchant B II</i>	19
High alloy steels	19
<i>2.4.1 Examples of applications II</i>	20
Austenitic chromium-nickel steel, base metals, and welded joints	20
<i>2.5 Colour etchant B III</i>	25
Nickel-base alloys and cobalt-base alloys, and austenitic steel with silver solder	25
<i>2.5.1 Examples of applications: Nickel-base alloys</i>	27
Cast alloys	27
Rolled alloys	27
Welds in rolled alloys	28
Brazed joints	28
<i>2.5.2 Examples of applications III</i>	39
Cobalt-base alloys	39
<i>2.5.3 Examples of applications IV</i>	45
Austenitic chromium-nickel steel with silver brazing alloy	45
<i>2.6 Concentrated colour etchant B III – B III 1 and B III 2</i>	45
Nickel-base alloys with a molybdenum content of about 9% by weight and above	45
<i>2.6.1 Examples of applications V</i>	45
B III 1	45
B III 2	45
3 Lichtenegger and Bloech colour etchants – LB I	49
Austenitic chromium-nickel steels	49
<i>3.1 Examples of applications VI</i>	51
Austenite, δ-ferrite, microsegregations	51
Use of wrong materials	56
Widened grain boundaries	56
4 Etching directions: LB I compared with B II	60
Austenitic chromium-nickel steels containing a number of phases	60
<i>4.1 Examples of applications VII</i>	60
Steels containing austenite, carbides and a high δ-ferrite content	60
Steels containing austenite, δ-ferrite and carbides, and σ-phase produced by annealing	60
Steels with austenite, δ-ferrite, martensite and carbides	60

Contents

5 Modified Lichtenegger und Bloech colour etchants	70
Alloy steels, and nickel-base alloys and cobalt-base alloys	70
5.1 Examples of applications VIII	72
LB II	72
LB III	72
LB IV	77
LB V	77
6 Analysis of the tested nickel-base alloys	80
7 References	81

Bildverzeichnis

Beschreibung	Bildnummer	Seite
Farbätmittel B I		
Martensit mit Restaustenit	1-2	8
Martensit mit Bainit, Ferrit und Perlit	3-8	8-9

Schweißverbindungen zwischen austenitischen Chrom-Nickel-Stählen und unlegierten oder niedriglegierten Stählen		
Martensitbildung	9-12	12
Manganhartstahl	13-14	13
Verformungsmartensit in austenitischen Stählen	15	13
Ferritischer Chromstahl	16	13
Strukturloser Martensit	17-21	14-15

Reibschweißverbindungen zwischen unlegiertem Stahl und Schnellarbeitsstahl sowie niedriglegiertem Stahl und Ventilstahl		
Schnellarbeitsstahl	22-24	17
Niedriglegierter Stahl und ein austenitischer Ventilstahl	25-26	18
Stahl mit Messinglot	27-28	18

Farbätmittel B II		
Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl – Grundwerkstoffe und Schweißverbindungen	29-44	21-24

Farbätmittel B III (Nickelbasislegierungen)		
Gusslegierungen	45-56	29-31
Walzlegierungen	57-68	32-34
Schweißverbindungen an Walzlegierungen	69-81	35-38
Hartlötverbindungen	82-84	38
Kobalt-Basis-Legierungen	85-98	40
Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Silberlot	99-100	46
B III 1 Hastelloy	101-102	46
B III 2 Hastelloy	103	47

Farbätmittel nach Lichtenegger und Bloech – LB I		
Austenit, δ-Ferrit, Kristallseigerungen	104-119	52-55
Werkstoffverwechslungen	120-124	57-58
Verbreiterte Korngrenzen	125-127	58

Ätzanleitung: LB I im Vergleich zu B II		
Stähle mit Austenit, δ-Ferrit und Karbiden, Duplexstahl	128-139	61-63
Stähle mit Austenit, δ-Ferrit, Karbiden und durch Glühen entstandene σ-Phase	140-150	64-66
Stähle mit Austenit, δ-Ferrit, Martensit und Karbiden	151-156	67-68

Abgeänderte Farbätmittel nach Lichtenegger und Bloech (Anwendungsbeispiele)		
LB II ferritischer Chromstahl	157-160	73
LB III verschleißfester Chromstahlguss, warmfester CrMo-Stahl und Schnellarbeitsstahl	161-171	74-76
LB IV martensitischer niedriglegierter Chromstahl	172-175	78
LB V Nickel-Basislegierung	176-178	79

Index of images

Description	Image number	Page
Colour etchant B I		
Martensite containing residual austenite	1-2	8
Martensite containing bainite, ferrite and pearlite	3-8	8-9
Welds between austenitic chromium-nickel steels and non-alloy or low-alloy steels		
Formation of martensite	9-12	12
High-manganese steel	13-14	13
Strain-induced martensite in austenitic steels	15	13
Ferritic chromium steel	16	13
Amorphous martensite	17-21	14-15
Friction welds between non-alloy steel and high-speed steel, and between low-alloy steel and valve steel		
High-speed steels	22-24	17
Low-alloy steel and austenitic valve steel	25-26	18
Steel and copper-zinc brazing alloy	27-28	18
Colour etchant B II		
Austenitic chromium-nickel steel, base metals, and welded joints	29-44	21-24
Colour etchant B III (nickel-base alloys)		
Cast alloys	45-56	29-31
Rolled alloys	57-68	32-34
Welds in rolled alloys	69-81	35-38
Brazed joints	82-84	38
Cobalt-base alloys	85-98	40
Austenitic chromium-nickel steel with silver brazing alloy	99-100	46
B III 1 Hastelloy	101-102	46
B III 2 Hastelloy	103	47
Lichtenegger and Bloech colour etchant – LB I		
Austenitic, δ-ferrite, microsegregations	104-119	52-55
Use of wrong material	120-124	57-58
Widened grain boundaries	125-127	58
Etching direction: LB I compared with B II		
Steels containing austenite, δ-ferrite and carbides, Duplex steel	128-139	61-63
Steels containing austenite, δ-ferrite, carbides and σ-phase produced by annealing	140-150	64-66
Steels containing austenite, δ-ferrite, martensite and carbides	151-156	67-68
Modified Lichtenegger and Bloech colour etchants (examples of applications)		
LB II ferritic chromium steel	157-160	73
LB III wear-resistant chromium steel cast, heat-resistant CrMo-steel and high-speed steel	161-171	74-76
LB IV martensitic low-alloy chromium steel	172-175	78
LB V nickel-base alloy	176-178	79